



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

Справка

по результатам проведения обследования противопожарного состояния

«10» августа 2022 г.


г. Амвросиевка

Кому: И.о. директора МБОУ «Благодатновская школа» Малык Галине Владимировне
В период с «06» августа 2022 г. по «10» августа 2022 г., инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГБУ «ПСО г. Амвросиевка МЧС ДНР» старшим лейтенантом службы гражданской защиты Вдовенко Денисом Анатольевичем проводилась обследование МБОУ «Благодатновская школа», по адресу: Амвросиевский район, с. Благодатное, ул. Мира 41 в присутствии: И.о. директора МБОУ «Благодатновская школа» Малык Галины Владимировны

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Не оборудованы помещения учреждения автоматической пожарной сигнализацией (с последующим выведением сигнала на пульт пожарного наблюдения).	ППБ в ДНР п. 6.1.1. ДБН В.2.5-56-2010 Приложение В, Таблица В.1 п. 7.3.
2.	Не оборудованы помещения учреждения системой оповещения о пожаре не ниже 3-го типа (СО-3).	ППБ в ДНР п. 6.2.1. ДБН В.2.5-56-2010 Приложение Г, Таблица Г.1., п. 5.1.
3.	Не оборудовано системой автоматического пожаротушения кухонное оборудование в помещении столовой.	ППБ в ДНР п. 6.1.1. ДБН В.2.5-56:2010 п. 7.1.5.
4.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания школы.	ППБ в ДНР п. 4.2.6. ДБН В.1.1-7-2002 п.4.21.
5.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания мастерской.	ППБ в ДНР п. 4.2.6. ДБН В.1.1-7-2002 п.4.21.
6.	Не повышен предел огнестойкости металлических косоуров лестничных маршей при помощи сертифицированных огнезащитных составов.	ППБ в ДНР п. 1.4. ДБН В.1.1-7-2002 таблица 4.
7.	Здание не обеспечено устройством молниезащиты, согласно ДСТУ Б В. 2.5-38:2008.	ППБ в ДНР п. 5.1.35.
8.	Не установлено ограждение по периметру кровли здания школы.	ППБ в ДНР п. 4.2.14. ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13

9.	В месте перепада высоты кровли школы более 1 м не оборудована пожарная лестница типа П1.	ППБ в ДНР п. 1.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.8.
10.	Выход на чердачное помещение из лестничной клетки не предусмотрен по закрепленной вертикальной металлической лестнице (основная лестничная клетка).	ППБ в ДНР п. 1.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6.
11.	Лестничные клетки и коридоры не обеспечены эвакуационным (аварийным) освещением.	ППБ в ДНР п. 4.3.8.
12.	В учреждении не проведено техническое обслуживание переносных огнетушителей.	ППБ в ДНР п. 6.4.20.
13.	Не указано место хранения ключей на дверях электрощитовой.	ППБ в ДНР п. 4.2.11.
14.	На объекте допускаются к работе с теплогенерирующими установками (печь на твердом топливе) лица, которые не прошли специальное обучение и противопожарный инструктаж, а также не получили соответствующих квалификационных удостоверений.	ППБ в ДНР п.3.5.
15.	Не организованы и не проводятся профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару.	ППБ ДНР п.5.1.38.

Инспектор группы НД и ПР
ГБУ «ПСО г. Амвросиевка МЧС ДНР»
старший лейтенант службы гражданской защиты



(подпись) Д.А. Вдовенко

И.о. директора МБОУ «Благодатновская школа»



(подпись) Г.В. Малык

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 680520180065859554254988318067914125794009671624

Владелец Малык Галина Владимировна

Действителен с 02.12.2022 по 02.12.2023